

에스디엔(주) (SDN Company Ltd.)

Tel : 062-973-0280 Fax : 062-973-0286

수신 :SDN파트너사	발신 : 엔진조선사업부(서비스)
참조 :각파트너사 대표 및 서비스 담당자	내용 : 115~150마력 써머스텟 스페이서 부식
일자 : 2016년 8월 26일	쪽수 : 3쪽

귀사의 무궁한 발전과 귀하의 건강을 기원합니다.

BF115~150마력 엔진에서 발생하는 써머스텟 스페이서 부식으로 인한 해수 누수를 방지하기 위한 개선품을 아래와 같이 발송 하오니 협조를 요청 드립니다.

아 래

원인: 스페이서의 전기 부식 인한 커버 및 스페이서의 염분축적

- 강물에서 사용하는 엔진은 부식으로 인한 누수 없음.

개선사항: 부식방지를 위해서 스페이서 재질변경(알루미늄->플라스틱)

목적: BF115~150HP 써머스텟 스페이서 개선품 적용

품질 보증 기간: 3년

지원부품:

1. 개선 스페이서(**06191-ZY6-000**)
2. 써머스텟 커버(**19315-ZY6-010**)
3. 커버 팩킹(**19318-ZY6-010**)

- 개선 스페이서에는 O-ring 없으며, 가스켓 본드를 도포해주십시오.
- 교체 부품은 엔진 정보와 함께 반품


자세한 변경 사항은 첨부내용을 확인 하십시오.

다른 문의 사항이 있으시면, 아래 서비스 담당자에게 문의 바랍니다.

SDN(주): 062-973-0280 (서비스부)

적용마력	BF115DK (BAHJ) BF135AK (BARJ,BASJ) BF150AK (BANJ,BAPJ)	
제목	써머스텝 스페이서 부식	
증상	써머스텝 스페이서 및 커버 부에서 누수 확인	
원인	스페이서의 부식과 커버 및 스페이서의 열분 축적	
개선사항	부식 방지를 위해 스페이서 재질 변경 (알루미늄 → 플라스틱) 스페이서와 체인케이스 사이의 O링 대신 가스켓본드 사용	



부품정보 및 기타정보	부품번호	부품명	생산적용		
	06191-ZY6-000	SPACER KIT, THERMOSTAT COVER	적용날짜	마력	프레임번호
			2016-02-06	BF135AK	BARJ - 1401737 ~
			2016-02-06	BF135AK	BASJ - 1400220 ~
			2016-02-06	BF150AK	BANJ - 1407215 ~
			2016-02-06	BF115DK	BBHJ - 1104007 ~
			2016-02-06	BF115DK	BBHJ - 6000177 ~
			2016-02-08	BF150AK	BANJ - 6000398 ~
			2016-02-08	BF150AK	BAPJ - 1400806 ~

