

◆ BF225HP 냉각수 라인 부식

- ▶ V-Bank 두께 및 코팅 강화(2007년)
- ▶ 냉각수 라인 8개 아노드 추가(2009년 5월 생산 분 적용)

