


◆ BF225 산소센서 경고 부저



- 증상: 공회전에서 경고부저
주행에 영향은 미치지 않음
 - 원인: 염분 수증기에 의한 센서 감지부 손상으로 비정상적인 값 전달
- ◆ 개선 적용
감지부 손상 범위 온도를 벗어나게 센서강화

