

◆ BF225HP 전진기어 손상

- ▶ 기어표면 강도 강화, 기어앵글 변경(지름 확대 109mm→114mm)
- ▶ 2009년 5월 생산분부터 적용

전모델



개선품



기어 지름 확대

