

적용마력	BF 2.3DK2 BF 2 DK2											
제목	엔진 시동 불량/ 공회전 부조 및 엔진 시동 꺼짐											
증상	엔진 시동이 잘 안걸리고 공회전(아이들) 시 엔진 부조로 인한 엔진 시동 꺼짐.											
원인	3000rpm에서 공회전 감속 시, A/F(공기/연료) 비율이 매우 희박하여 발생하는 문제. 스로를 밸브가 완전히 닫힌 후, 공기를 흡입 하는 간극이 매우 좁음.											
개선사항	카뷰레터 수치가 바뀌었음 (BF2.3마력 카뷰레터 아세이에 적용) 공회전 A/F 수치는 다음과 같이 변경되었음. <table><tr><td></td><td>아이들 A/F</td></tr><tr><td>현재</td><td>17.8+/-2.7</td></tr><tr><td>개선</td><td>15.6+/-2.3</td></tr></table>			아이들 A/F	현재	17.8+/-2.7	개선	15.6+/-2.3				
	아이들 A/F											
현재	17.8+/-2.7											
개선	15.6+/-2.3											
부품 정보 및 기타정보	주요 원인 부품	생산 적용										
	<table><tr><td>부품번호</td><td>부품명</td></tr><tr><td>16100-ZW6-063</td><td>CARBURETOR ASSY</td></tr></table>	부품번호	부품명	16100-ZW6-063	CARBURETOR ASSY	<table><tr><td>적용날짜</td><td>프레임번호</td></tr><tr><td>2012/09/14</td><td>BZBF-2401798(BF2DK2)</td></tr><tr><td>2012/09/14</td><td>BAVJ-2309512(BF2.3DK2)</td></tr></table>	적용날짜	프레임번호	2012/09/14	BZBF-2401798(BF2DK2)	2012/09/14	BAVJ-2309512(BF2.3DK2)
	부품번호	부품명										
16100-ZW6-063	CARBURETOR ASSY											
적용날짜	프레임번호											
2012/09/14	BZBF-2401798(BF2DK2)											
2012/09/14	BAVJ-2309512(BF2.3DK2)											
개선 부품 정보												
	<table><tr><td>부품번호</td><td>부품명</td></tr><tr><td>16100-ZW6-073</td><td>CARBURETOR ASSY</td></tr></table>	부품번호	부품명	16100-ZW6-073	CARBURETOR ASSY							
부품번호	부품명											
16100-ZW6-073	CARBURETOR ASSY											



* 기타 참조 사항들

