

|                     |                                           |            |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 적용마력                | BF130 A4/A6<br>BF150 A4/A6                |            |                                                                                     |
| 제목                  | 쉬프트 암 깨짐                                  |            |                                                                                     |
| 증상                  | 전진, 후진이 정확히 들어가지 않음<br>(쉬프트암 깨짐 확인)       |            |  |
| 원인                  | 쉬프트 암 결합 부분이 깨짐                           |            |                                                                                     |
| 개선 사항               | 쉬프트 암 결합 부분의 몰드를 개선하여<br>내구성 강화함(참고사진 참조) |            |                                                                                     |
| 부품 정보<br>및<br>기타 정보 | 주요 원인 부품                                  |            |                                                                                     |
|                     | 부품번호                                      | 부품명        | 프레임 번호                                                                              |
|                     | 24612-ZY6-000                             | ARM, SHIFT | BANJ-1202106      BAPJ-1200323                                                      |
|                     | 개선 부품 정보                                  |            | BANJ-1005698      BAPJ-1000779                                                      |
|                     | 부품번호                                      | 부품명        | BARJ-1200962      BASJ-1200091                                                      |
|                     | 24612-ZY6-020                             | ARM, SHIFT | BARJ-1001490      BASJ-1000106                                                      |

### ◆참고 사진

